

JOOGIVEE KONTROLLIKAVA

| | | | |
|---|---|--|--|
| Kooskõlastatud | | | |
| Terviseameti Põhja regionaalosakond | | | |
| Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | | | |
| “.....”.....2019.a | | | |
| OÜ Velko AV, reg. nr. 10348690, F.R. Kreutzwaldi 6 Kehra 74307, tel. 6085564, e-post: velko@velko.ee | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks, | | |
| L.VV/324964, kehtivusaeg 01.07.2014-31.12.2030 | e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg | | |
| Vastavalt SM 24.09.2019.a määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt. | | | |
| <u>Kontrollikava 2020 – 2024. a</u> | | | |
| Käitleja: OÜ Velko AV | | | |
| Veevärk: Lilli küla veevärk | | | |
| Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 7 m³/d | | | |
| Tarbijate arv: 80 | | | |
| Ühisveevärgist saavad vee: | | | |
| Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv) | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | | | |
| 2. | | | |
| Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv) | | | |
| 2. | | | |
| Hoolekandeesutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Tavakontroll | | | |

| Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 5 a jooksul |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Raadiku tee 6, Lilli küla väline veevõtukraan | Märts | | |
| Näitajad | | | |
| Värvus | | 1 | 5 |
| Elektrijuhtivus | | 1 | 5 |
| pH | | 1 | 5 |
| Lõhn | | 1 | 5 |
| Maitse | | 1 | 5 |
| Hägusus | | 1 | 5 |
| Escherichia coli | | 1 | 5 |
| Coli-laadsed bakterid | | 1 | 5 |
| Kolooniate arv 22oC | | 1 | 5 |
| Raud | | 1 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| Süvakontroll | | | |
| Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul |
| Raadiku tee 6, Lilli küla väline veevõtukraan | Märts 2021 | | |
| Näitajad | | | |
| <i>I. Mikrobioloogilised näitajad</i> | | | |
| Escherichia coli | | | 1 |
| Enterokokid | | | 1 |
| Kolooniate arv 22oC | | | 1 |
| Coli-laadsed bakterid | | | 1 |
| <i>II. Keemilised näitajad</i> | | | |
| Akrüülamiid | | | 1 |
| Antimon | | | 1 |
| Arseen | | | 1 |
| Benseen | | | 1 |
| Benso(a)püreen | | | 1 |
| Boor | | | 1 |
| Bromaat | | | 1 |
| 1,2 dikloroetaan | | | 1 |
| Elavhõbe | | | 1 |
| Epikloorhüdriin | | | 1 |
| Fluoriid | | | 1 |
| Kaadmium | | | 1 |
| Kroom | | | 1 |
| Nikkel | | | 1 |

| | | | |
|---|-------------------|--|----------------------|
| Nitraat | | | 1 |
| Nitrit | | | 1 |
| Pestitsiidid | | | 1 |
| Pestitsiidide summa | | | 1 |
| Plii | | | 1 |
| Polütsükliised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | | | 1 |
| Seleen | | | 1 |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | | | 1 |
| Trihalometaanide summa | | | 1 |
| Tsüaniidid | | | 1 |
| Vask | | | 1 |
| Vinüülkloriid | | | 1 |
| III. Indikaatorid joogivees | | | |
| Alumiinium | | | 1 |
| Ammoonium | | | 1 |
| Elektrijuhtivus | | | 1 |
| Kloriid | | | 1 |
| Mangaan | | | 1 |
| Naatrium | | | 1 |
| Oksüdeeritavus | | | 1 |
| Raud | | | 1 |
| Sulfaat | | | 1 |
| pH | | | 1 |
| Hägusus | | | 1 |
| Maitse | | | 1 |
| Lõhn | | | 1 |
| Värvus | | | 1 |
| Radioloogilised näitajad: | | | 1 kord 10 a. jooksul |
| Ra226, Ra228 | Märts 2024 | | |
| Efektiivdoos | Märts 2024 | | |

Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 24.09.2019.a määruse nr. 61 nõuetele, olen kohustatud:

1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi

2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset

järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.794 3700,

e-mail: kesk@terviseamet.ee)

Koostas (amet, nimi, allkiri):

02.12.2019

Tootmisjuht Ando Voosel

Tel. 510 6826

E-post: ando.voosel@velko.ee

allkirjastatud digitaalselt